

Ponte das Coletas

Estrada Municipal das Coletas

JAM 116

Ponte das Coletas



Gráfico de resistência à penetração

Nº de golpes / 30 cm

40 35 30 25 20 15 10 05

Índice de resistência à penetração

Perfil Geológico
NBR 6502

Cota:

Atual

Caracterização do Material

Nível D'Água

Revestimento 2 1/2"

0.00

5

1

Aterro de argila arenosa (areia fina/média) média vermelha/marrom

7

2

2.11

Silte arenoso (areia fina/média) pouco argiloso pouco compacta amarela/cinza

21

3

2.85

Alteração de rocha arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso medianamente compacta amarela/cinza

3.67

Impenetrável rocha ou matacão

3P

N.A. NÃO ENCONTRADO
ATÉ 3.67mÍndices de resistência à penetração
medidos com amostrador padrão
tipo: "TERZAGHI & PECK"

PERFURAÇÃO (m)

TRADO

0.00
a
3.67CIRCULAÇÃO DE
ÁGUA

Responsável Técnico:

Engenheira Silvia Aparecida Marcondes
CREA 5060745284

Escala vertical:

1:100

Data início:

03/10/19

Data término:

03/10/19

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Local: Ponte das Coletas

Estrada Municipal das Coletas - JAM 116

Jambéiro/SP

Gráfico de resistência à penetração

Nº de golpes / 30 cm

40 35 30 25 20 15 10 05

Índice de resistência à penetração

Perfil Geológico

NBR 6502

Cota:

Atual

Caracterização do Material

Nível D'Água

Revestimento 2 1/2"

0.00

7

1

Aterro de argila arenosa (areia fina/média) média vermelha/marrom

9

2

2.00

Silte arenoso (areia fina/média) pouco argiloso pouco compacta amarela/cinza

25

3

2.71

Alteração de rocha arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso medianamente compacta amarela/cinza

3.50

Impenetrável rocha ou matacão

N.A. NÃO ENCONTRADO
ATÉ 3.50m

Índices de resistência à penetração medidos com amostrador padrão tipo: "TERZAGHI & PECK"

PERFURAÇÃO (m)

TRADO

0.00
a
3.50

CIRCULAÇÃO DE ÁGUA

Responsável Técnico:

Engenheira Silvia Aparecida Marcondes
CREA 5060745284

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Local: Ponte das Coletas
Estrada Municipal das Coletas - JAM 116
Jambéiro/SP

Escala vertical:

1:100

Data início:

03/10/19

Data término:

03/10/19

Gráfico de resistência à penetração
Nº de golpes / 30 cm

Índice de resistência à penetração

Perfil Geológico
NBR 6502

Cota:
Atual

Caracterização do Material

Nível D'Água

Revestimento
2 1/2"

40 35 30 25 20 15 10 05

0.00

8

1

Aterro de argila arenosa (areia fina/média)
média vermelha/marrom

10

2

1.89

Silte arenoso (areia fina/média) pouco argiloso
pouco compacta amarela/cinza

23

3

2.67

Alteração de rocha arenosa (areia fina/média)
com cascalho médio/grosso medianamente
compacta amarela/cinza

3.58

Impenetrável rocha ou matacão

N.A. NÃO ENCONTRADO
ATÉ 3.58m

Índices de resistência à penetração
medidos com amostrador padrão
tipo: "TERZAGHI & PECK"

PERFURAÇÃO (m)

TRADO

0.00
a
3.58

CIRCULAÇÃO DE
ÁGUA

Responsável Técnico:

Engenheira Silvia Aparecida Marcondes
CREA 5060745284

Escala vertical:

1:100

Data início:

03/10/19

Data término:

03/10/19

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Local: Ponte das Coletas

Estrada Municipal das Coletas - JAM 116

Jambeiro/SP

Gráfico de resistência à penetração

Nº de golpes / 30 cm

40 35 30 25 20 15 10 05

Índice de resistência à penetração

Perfil Geológico
NBR 6502

Cota:

Atual

Caracterização do Material

Nível D'Água

Revestimento
2 1/2"

0.00

7

1

1.62

8

2

2.50

27

3

3.47

Aterro de argila arenosa (areia fina/média)
média vermelha/marromSilte arenoso (areia fina/média) pouco argiloso
pouco compacta amarela/cinzaAlteração de rocha arenosa (areia fina/média)
com cascalho médio/grosso medianamente
compacta amarela/cinza

Impenetrável rocha ou matacão

N.A. NÃO ENCONTRADO
ATÉ
3.47mÍndices de resistência à penetração
medidos com amostrador padrão

tipo: "TERZAGHI & PECK"

PERFURAÇÃO (m)

TRADO

0.00
a
3.47CIRCULAÇÃO DE
ÁGUA

Responsável Técnico:

Engenheira Silvia Aparecida Marcondes
CREA 5060745284

Escala vertical:

1:100

Data início: 03/10/19

Data término: 03/10/19

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Local: Ponte das Coletas

Estrada Municipal das Coletas - JAM 116
Jambéiro/SP

Gráfico de resistência à penetração

Nº de golpes / 30 cm

40 35 30 25 20 15 10 05

Índice de resistência à penetração

Perfil Geológico
NBR 6502

Cota:

Atual

Caracterização do Material

Nível D'Água

Revestimento
2 1/2"

0.00

Aterro de argila arenosa (areia fina/média)
média vermelha/marrom

1.85

Silte arenoso (areia fina/média) pouco argiloso
pouco compacta amarela/cinza

2.61

Alteração de rocha arenosa (areia fina/média)
com cascalho médio/grosso medianamente
compacta amarela/cinza

3.55

Impenetrável rocha ou matacão

N.A. NÃO ENCONTRADO
ATÉ
3.55mÍndices de resistência à penetração
medidos com amostrador padrão
tipo: "TERZAGHI & PECK"

PERFURAÇÃO (m)

TRADO

0.00
a
3.55CIRCULAÇÃO DE
ÁGUA

Responsável Técnico:

Engenheira Silvia Aparecida Marcondes
CREA 5060745284

Escala vertical:

1:100

Data início:

03/10/19

Data término:

03/10/19

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Local: Ponte das Coletas

Estrada Municipal das Coletas - JAM 116

Jambéiro/SP

Gráfico de resistência à penetração

Nº de golpes / 30 cm

40 35 30 25 20 15 10 05

Índice de resistência à penetração

Perfil Geológico
NBR 6502

Cota:

Atual

Caracterização do Material

Nível D'Água

Revestimento 2 1/2"

0.00

Aterro de argila arenosa (areia fina/média) média vermelha/marrom

1.76

Silte arenoso (areia fina/média) pouco argiloso pouco compacta amarela/cinza

2.65

Alteração de rocha arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso medianamente compacta amarela/cinza

3.61

Impenetrável rocha ou matacão

N.A. NÃO ENCONTRADO
ATÉ 3.61mÍndices de resistência à penetração
medidos com amostrador padrão
tipo: "TERZAGHI & PECK"

PERFURAÇÃO (m)

TRADO

0.00
a
3.61CIRCULAÇÃO DE
ÁGUA

Responsável Técnico:

Engenheira Silvia Aparecida Marcondes
CREA 5060745284

Escala vertical:

1:100

Data início:

03/10/19

Data término:

03/10/19

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Local: Ponte das Coletas

Estrada Municipal das Coletas - JAM 116
Jambéiro/SP