

Ponte dos Mendes


Estrada Municipal Vereador Nelson Mendes

JAM 457

Ponte dos Mendes



SP-01



Índices de resistência à penetração medidos com amostrador padrão tipo: "TERZAGHI & PECK"	PERFURAÇÃO (m)		Responsável Técnico: <u>Engenheira Silvia Aparecida Marcondes</u> CREA 5060745284
	TRADO	0.00 a 2.83	
	CIRCULAÇÃO DE ÁGUA		
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO Local : Ponte dos Mendes Estrada Municipal Vereador Nelson Mendes - JAM 457 Jambéiro/SP			Escala vertical: 1:100 Data início: 02/10/19 Data término: 02/10/19

SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484

SP-01A

Gráfico de resistência à penetração Nº de golpes / 30 cm											Índice de resistência à penetração	Perfil Geológico NBR 6502	Cota: Atual	Caracterização do Material	Nível D'Água	Revestimento 2 1/2"
40	35	30	25	20	15	10	05									
												0.00				
												0.51	Aterro de argila arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso vermelha/cinza			
												1.67	Silte arenoso (areia fina/média) pouco compacta vermelha/cinza (variegada)			
												2.80	Alteração de rocha arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso muito compacta cinza/amarela (variegada)			
													Impenetrável rocha ou matacão			

N.A. NÃO ENCONTRADO
ATÉ 2.80m

Índices de resistência à penetração medidos com amostrador padrão tipo: "TERZAGHI & PECK"	PERFURAÇÃO (m)		Responsável Técnico: <i>Engenheira Silvia Aparecida Marcondes</i> CREA 5060745284
	TRADO	0.00 a 2.80	
	CIRCULAÇÃO DE ÁGUA		
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO Local: Ponte dos Mendes Estrada Municipal Vereador Nelson Mendes - JAM 457 Jambreiro/SP			Escala vertical: 1:100 Data início: 02/10/19 Data término: 02/10/19

SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484

SP-01B

Gráfico de resistência à penetração Nº de golpes / 30 cm											Índice de resistência à penetração	Perfil Geológico NBR 6502	Cota: Atual	Caracterização do Material	Nível D'Água	Revestimento 2 1/2"
40	35	30	25	20	15	10	05									
												0.00	Aterro de argila arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso vermelha/cinza (variegada) Silte arenoso (areia fina/média) medianamente compacta vermelha/cinza (variegada) Alteração de rocha arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso muito compacta cinza/amarela (variegada) Impenetrável rocha ou matacão	N.A. NÃO ENCONTRADO ATE 2.94m		
											0.67					
											1.85					
											2.94					

Índices de resistência à penetração
medidos com amostrador padrão
tipo: "TERZAGHI & PECK"

PERFURAÇÃO (m)

TRADO

0.00
a
2.94CIRCULAÇÃO DE
ÁGUA

Responsável Técnico:

Engenheira Silvia Aparecida Marcondes
CREA 5060745284

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Local: Ponte dos Mendes

Estrada Municipal Vereador Nelson Mendes - JAM 457
Jambeiro/SP

Escala vertical:

1:100

Data início:

02/10/19

Data término:

02/10/19

SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484

SP-02

Gráfico de resistência à penetração Nº de golpes / 30 cm										Índice de resistência à penetração	Perfil Geológico NBR 6502	Cota:		Caracterização do Material	Nível D'Água	Revestimento 2 1/2"
40	35	30	25	20	15	10	05		Atual							
											0.00	Aterro de argila arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso vermelha/cinza	N.A. NÃO ENCONTRADO ATÉ 3.49m			
											0.76	Argila arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso muito rija vermelha/amarela (variegada)				
											1.47	Silte arenoso (areia fina/média) muito compacta vermelha/cinza (variegada)				
											2.16	Alteração de rocha arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso muito compacta cinza/amarela (variegada)				
											3.49	Impenetrável rocha ou matacão				

N.A. NÃO ENCONTRADO
ATÉ 3.49m

Índices de resistência à penetração medidos com amostrador padrão tipo: "TERZAGHI & PECK"	PERFURAÇÃO (m)		Responsável Técnico: <i>Engenheira Silvia Aparecida Marcondes</i> CREA 5060745284
	TRADO	0.00 a 3.49	
	CIRCULAÇÃO DE ÁGUA		
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO Local: Ponte dos Mendes Estrada Municipal Vereador Nelson Mendes - JAM 457 Jambreiro/SP			Escala vertical: 1:100 Data início: 02/10/19 Data término: 02/10/19

SONDAGEM À PERCUSSÃO - NBR 6484

SP-02A

Gráfico de resistência à penetração Nº de golpes / 30 cm										Índice de resistência à penetração	Perfil Geológico NBR 6502	Cota:		Caracterização do Material	Nível D'Água	Revestimento 2 1/2"
40	35	30	25	20	15	10	05		Atual							
											0.00	Aterro de argila arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso vermelha/cinza	N.A. NÃO ENCONTRADO ATÉ 3.56m			
											0.80	Argila arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso muito rija vermelha/amarela (variegada)				
											1.51	Silte arenoso (areia fina/média) muito compacta vermelha/cinza (variegada)				
											2.20	Alteração de rocha arenosa (areia fina/média) com cascalho médio/grosso muito compacta cinza/amarela (variegada)				
											3.56	Impenetrável rocha ou matacão				

Índices de resistência à penetração
medidos com amostrador padrão
tipo: "TERZAGHI & PECK"

PERFURAÇÃO (m)

TRADO

0.00
a
3.56CIRCULAÇÃO DE
ÁGUA

Responsável Técnico:

Engenheira *Silvia Aparecida Marcondes*
CREA 5060745284

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO

Local: Ponte dos Mendes

Estrada Municipal Vereador Nelson Mendes - JAM 457
Jambéiro/SP


Escala vertical:

1:100

Data início: 02/10/19

Data término: 02/10/19

SP-02B



Índices de resistência à penetração medidos com amostrador padrão tipo: "TERZAGHI & PECK"	PERFURAÇÃO (m)		Responsável Técnico: <u>Engenheira Silvia Aparecida Marcondes</u> CREA 5060745284
	TRADO	0.00 a 3.50	
	CIRCULAÇÃO DE ÁGUA		
Cliente: <i>PREFEITURA MUNICIPAL DE JAMBEIRO</i> Local: <i>Ponte dos Mendes</i> <i>Estrada Municipal Vereador Nelson Mendes - JAM 457</i> <i>Jambeiro/SP</i>			Escala vertical: 1:100 Data início: 02/10/19 Data término: 02/10/19